



## ESPECIFICACION TECNICA

### - REPARACION DE MOTOR DE CAMION TRACTOR MERCEDES BENZ ACTROS 2646 LS.

LEGAJO :1-MBN-15

DOMINIO : PGN 959

--- EL TRABAJO CONSISTE EN CAMBIAR EL BLOCK DE MOTOR POR UN BLOCK DE MOTOR ENSAMBLADO TOTALMENTE NUEVO (BLOCK, PISTON, PERNOS, AROS, SEGUROS, ARBOL DE LEVAS, COJINETES, DISTRIBUCION).

EL RESTO DE PERIFERICOS SERAN LOS ORIGINALES (MULTIPLES, TAPAS, TURBO, INYECTORES, CARTER)

--- SE SOLICITA REPARACION DE INYECCION COMPLETA. CALIBRACION, CAMBIO DE COMPONENTES NECESARIOS.

--- VERIFICACION Y/O ESTADO DE TURVO COMPRESOR.

--- PUESTA EN MARCHA Y ADECUACION DE DIVERSOS MODULOS ELECTRONICOS A LA NUEVA CONDICION DE MOTOR.

--- ADEMAS SE DEBERA ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACION QUE PERMITA ACREDITAR ANTE EL REGISTRO AUTOMOTOR EL CAMBIO DE MOTOR YA QUE EL BLOCK NUEVO POSEE NUMERO NUEVO DE MOTOR (FORMULARIO 04-CERTIFICADO DE FABRICACION)

--- LA CONCESIONARIA DEBERA EXPRESAR EL PERIODO DE GARANTIA DEL TRABAJO Y LAS CONDICIONES DE LA MISMA.

--- SE DEBERA ENTREGAR EL BLOCK CAMBIADO PARA REALIZAR EL PROCESO DE BAJA DEL SISTEMA DE DEPOSITO DE NUESTRA REPARTICION.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** REPARACION CAMION MERCEDES BENZ ACTROS 2646\_ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.